

# Guía de instalación rápida

Inversor SUNVEC H3, 5.0-15kW


# Taladro de percusión (broca ⊕ 8) Rango de tensión CC ≥ 1100 VCC Destornillador dinamométrico (estrella M5) Juego de llaves de vaso (hexagonal) Herramienta crimpadora de terminales de ojo (0,5-6 mm²) Alicates diagonales Llaves hexagonales Martillo de goma Cinta métrica


Herramienta crimpadora de terminales europeos


Nivel de burbuja


Preparación de herramientas












Para más información, consulte la documentación técnica de la batería.

Paso 1. Prepare un cable de red (cable de cinco hilos) y un cable EPS (cable de cuatro hilos), y luego localice el terminal europeo y el blindaje impermeable



Herramienta crimpadora








Cable y micro-interruptor recomendado para red


Nota: el RCD de la figura representa un dispositivo de protección contra fugas con función de disyuntor.

Cable y micro-interruptor recomendado para EPS (aislado)

Modelo	H3 - 5.0-D	H3 -10.0-D	H3 -15.0-D	Modelo	H3 - 5.0-D	H3 -10.0-D	H3 -15.0-D
Cable (cobre)	4~6mm²	5~6mm²	5~6mm²	Cable (cobre)	4~6mm²	4~6mm²	4~6mm²
Micro-interruptor	20A	40A	40A	Micro-interruptor	16A	25A	32A

Paso 2: primero retire el tapón de la carcasa impermeable. Los cables de red y EPS (aislado) pasan por los correspondientes puertos de red y EPS (aislado) del escudo impermeable. Retire la capa de aislamiento de 12 mm en el extremo del cable. Inserte los terminales de tipo europeo respectivamente, y asegúrese de que los extremos pelados se introduzcan en el terminal de tipo europeo, y utilice unas tenazas crimpadoras para presionar con fuerza. Deben fijarse en los puertos Grid y EPS (aislado) respectivamente. Por último, fije el tornillo de la cubierta impermeable.








Para seleccionar el CT, tiene que entrar en la configuración de uso y, a continuación, en la configuración del CT o del contador.




> El PIN del contador/CT se define como sigue



Nota: solo se puede seleccionar una de las conexiones del contador y del CT. El cable del medidor va a los terminales 4 y 5; el cable CT-R a los terminales 1 y 8; el cable CT-S a los terminales 2 y 7; el cable CT-T se conecta a los terminales 3 y 6. 1) Para conectar la línea de comunicación de la línea CT, es necesario realizar las líneas en ambos lados, conectando el terminal RJ45 en un lado y el adaptador de la línea de comunicación en el otro.




2) Un lado del cable terminado, el adaptador de la línea de comunicación RJ45 se inserta en el inversor, y un lado del terminal RJ45 se inserta en la



Nota: al instalar, preste atención a la resistencia al agua. Todas las piezas conectadas del CT deben colocarse en el armario de distribución.







Nota: los clientes pueden comunicar o controlar el inversor y los dispositivos externos a través de la interfaz COM. Los usuarios profesionales pueden utilizar los pines 4 y 5 para realizar funciones de adquisición de datos y control externo. El protocolo de comunicación es Modbus RTU. Para más detalles, póngase en contacto con **VMC**. Si el usuario desea utilizar el contacto seco del inversor para controlar equipos externo: como una bomba de calor), puede utilizarlo con la caja adaptadora**. Para más** 

ntact\_A(in) Drycontact\_B(in) +13V 485A 485B GND

detalles, póngase en contacto con VMC. El pin BMS se define como sigue:



definición de los pines 4, 5, 7 y 8 anterior;

El pin DRM se define como sigue


| DRM1/5 | DRM2/6 | DRM3/7 | DRM4/8 | +3.3V | DRM0 | GND | GND Nota: actualmente solo son funcionales el PIN6 (DRM0) y el PIN1 (DRM1/5), las demás

funciones del PIN están en desarrollo. Pasos de conexión de la comunicación

Paso 1. Prepare un cable de comunicación y localice el adaptador de comunicación en la bolsa de accesorios.

Terminales RJ45 x1


Paso 2. Retire la placa de cubierta del inversor y realice la línea de comunicación.




Paso 3. introduzca los cables de comunicación preparados en los terminales RJ45 en secuencia y, a continuación, utilice unas tenazas crimpadoras de cable de red para presionarlos con fuerza.



Paso 4. introduzca los cables de comunicación preparados en los terminales RJ45 en secuencia y, a continuación, utilice unas tenazas crimpadoras de cable de red para presionarlos con fuerza.



Paso 5: inserte la línea de comunicación (CAN/DRM/OFF) en el puerto correspondiente, fije la placa de cubierta y apriete el cabezal de fijación. Finalmente, localice los correspondientes COM, METER, CT y BMS para insertar los puertos correspondientes del cable de comunicación del inversor. Y atornille bien el adaptador de comunicación.



## Arranque del inversor

### Arranque del inversor

2

9

> Una vez comprobado el inversor, realice los siguientes pasos. Se aplica a la mayoría de los países.

> ₿. 4 4 Interruptor principal/RCD L1L2L3 N PE BAT EPS (aislado) Red 8 ⊗ ⊗ …⊗ Interrupto 7/// 6 RCD Caja de distribución Batería

> > Nota: el RCD de la figura

función de disyuntor.

representa un dispositivo de

protección contra fugas con

- Asegúrese de que el inversor está fijado en la pared.
- 2 Asegúrese de que todos los cables de tierra están conectados a tierra.


Cargas EPS (aislado)

3 Confirme que todas las líneas de CC y de CA están conectadas.

Barra N R para cargas EPS (aislado)

- 4 Asegúrese de que el CT está conectado.
- 6 Asegúrese de que la batería está correctamente conectada.
- 6 Encienda el interruptor de carga y el interruptor EPS (aislado).
- Tencienda el interruptor de la batería y presione el botón POWER de la batería.
- 8 Coloque el seccionador CC del inversor en posición ON.

Pulse prolongadamente "Intro" durante 5 segundos para salir del modo de desconexión. El modo es el modo cuando se apaga por primera vez; por defecto: modo apagado).




# Conexión a tierra (obligatorio)

Paso 1. Prepare un cable de un solo núcleo (4 mm²) y busque el terminal de tierra en los accesorios.



Paso 4. Encuentre el puerto de conexión a tierra en el inversor, y




# Configuración de comunicaciones

Esquema de conexión del POCKET **Pocket** Pocket Wifi/4G LAN

> Pasos de conexión de los accesorios de comunicación para permitir la monitorización remota del equipo.

Paso 1. Primero localice el puerto DONGLE del inversor.



Paso 2. Apague el equipo y use la Guía de Configuración del POCKET según el modelo de Pocket Wifi que vaya a utilizar:

- POCKET Wifi: Guía de configuración Pocket Wifi V3.0 y comunicaciones - POCKET LAN:Guía de configuración Pocket LAN y comunicaciones

- POCKET 4G: Guía de configuración Pocket 4G y comunicaciones

# Actualización del firmware

-Para actualizar el firmware correctamente, si hay que actualizar el firmware DSP y ARM, tenga en cuenta que primero hay que actualizar el firmware ARM y luego el firmware DSP.

-Asegúrese de que este directorio es completamente coherente con la tabla anterior, no modifique el nombre del archivo del firmware, de lo contrario, jel inversor podría no funcionar!

-Para el SUNVEC H3, asegúrese de que la tensión de entrada fotovoltaica es superior a 180 V (mayor en días soleados). asegúrese de que el SOC de la batería es superior al 20 % o la tensión de entrada de la batería es superior a 180 V. De lo contrario, puede producirse un fallo grave durante el proceso de actualización. -Si la actualización del firmware ARM falla o se detiene, por favor no desconecte el disco U, apague el inversor y reinícielo. A continuación, repita los pasos de actualización

### Preparación de la actualización

12

1) Verifique la versión del inversor y prepare un disco U (USB 2.0/USB3.0) y una computadora personal antes de actualizar.

2) Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia para obtener el firmware y almacenarlo en el disco U de acuerdo con la siguiente ruta.

Para archivo ARM: "update\ARM\618.00406.00\_HYB\_3P\_ARM\_V1.13\_1220.usb". Para archivo DSP: "update\DSP\618.00405.00\_HYB\_3P\_DSP\_V1.14\_1215.usb";

### > Pasos de actualización

>DSP

Paso 1. Por favor, guarde primero el firmware "Update" en su disco U, y pulse el botón "Intro" en la pantalla de la máquina durante 5 segundos para entrar en el modo de apagado. A continuación, desatornille la cubierta impermeable e introduzca el disco U en el puerto de "actualización" situado

Paso 2. Busque el puerto "Upgrade" del inversor, desenchufe el módulo de monitorización (Pocket WiFi/ Pocket 4G/Pocket LAN) con la mano e inserte la unidad flash USB.



seleccionar ARM, luego pulse en la página abajo para seleccionar "OK", pulse la tecla "Intro" para entrar en la interfaz de la versión del software.



Paso 4. Confirme de nuevo la nueva versión del firmware y seleccione el firmware a actualizar. La actualización tarda unos 20 segundos. (d) Una vez finalizado, la pantalla LCD vuelve a la página de "Update".

=== Update DSP File === ===Update(DSP) ==== Update(DSP) >618.00405.00\_HYB\_ Upgrading--Upgrade Successful DSP Erasing-3P DSP V1.14 1215.hex (f) (k)

v.10.2022 - 614.00499.04